

Hallo Jochen,

ich habe es geschafft. Der Tip mit dem Lötpin auf der Leiterplatte war zielführend, wenn auch nicht ganz die Lösung des Problems. An diesem Pin (und 3 weiteren) ist der Kühlwinkel für die Endtransistoren auf der Leiterplatte befestigt. Der Winkel ist dann unten umgebogen und dann mit dem Sechskant- Distanzbolzen und noch der danebenliegenden Schraube am Gerätechassis angeschraubt. Die müssen beide raus (siehe Bild).

Vielen Dank für diesen Tip ! Jetzt habe ich noch den Spaß, an dieser Leiterplatte löten zu müssen, mit sehr dünnen Löchern und leicht abreißenden Lötäugen.

Mit freundlichem Gruß

Ronald

File Attachments

1) [N2205_platine.PNG](#), downloaded 292 times
