

---

Subject: Grundig Satellit 600

Posted by [Audion50](#) on Thu, 30 May 2024 21:08:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

mein Name ist Karl-Heinz und ich wohne an der hessischen Bergstraße.

habe hier einen Grundig Satellit 600 stehen, den ich vor ca. 1 Jahr günstig erwerben konnte. Das gerät funktionierte auch soweit ganz anstandlos bis heute.

Nach anschalten des Geräts tat sich - nichts.

Das Display zeigt dabei 5 x blinkende Achter an, anschließend wird die Uhrzeit präsentiert.

Die Stützbatterien sind OK, 2 x 1,55 V. Die Batteriekontakte sehen aus wie neu.

Das Display funktioniert auch soweit, man kann wie gewohnt Datum und Uhrzeit darstellen. Nur die Frequenz wird nicht angezeigt, auch nicht die Funktion des Preselektors. Dieser läßt sich ebenfalls nicht einschalten. Also ist das Tunerteil "tot". Die PLL hat sich offenbar verabschiedet.

Kennt jemandnd diesen Fehler, bzw. diese Symptome ? Auf was deutet das hin ? Die Gerätebeleuchtung geht übrigens normal, bei Netz ist alles an, bei Batterie auf Tastendruck.

Habe gelesen das Radio hat 5 Sicherungen. Auch ist die 30 V - Platte zu prüfen, da diese mit der PLL in Zusammenhang steht. Ebenso ist der Netzschalter für Fehlfunktionen bekannt, die zu einer Abschaltung der PLL führen.

Bevor ich jetzt anfangen in dem Radio alle möglichen Stellen abzusuchen wollte ich eure wertvollen Hinweise erfahren, ob jemandem dieser Fehler bekannt ist, oder bereits hatte und repariert hat.

Vielen Dank und Grüße von der Bergstraße

Karl - Heinz

---