

---

Subject: Tek 555 "Triple Nickel"

Posted by [wellenino](#) on Sun, 27 Jan 2013 14:35:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hallo alle,

dieser altehrwürdige Tek wird nun repariert, restauriert.

Vorläufiger Befund:

- 1.) fehlerhaftes Netzteil, herausgefunden durch Geräte-Tausch, ich besitze einen weiteren 555 der putzmunter ist.
- 2.) Die 22 bzw 22A Time Base des Lower Beams ist durch eine 21 ersetzt, links hat er eine 21A.
- 3.) Der Lower Beam, rechts, fehlt.
- 4.) die rechte Time Base scheint nicht zu reagieren.

Bild: es geht und den 555 der links steht.

Ich richte mich nun auf eine ziemlich heftige Baustelle ein.  
Dieses Gerät muß gerettet werden.

nette Grüße  
Martin

---

### File Attachments

- 1) [555-1.jpg](#), downloaded 3307 times
-