
Subject: Aw: Tek 555 "Triple Nickel"

Posted by [wellenkin](#) on Sun, 27 Jan 2013 16:07:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

weiter gehts...

der 555 bekam nun mal leihweise die 22A Timebase des anderen.

Ein Wackler wurde gefunden, die 21, die eigentlich nicht da reingehört, funktioniert aber nun auch.

Der Beam 2 ist unverändert nicht da, jetzt gibts 2 Optionen:

Wie man sieht ist das ein P2 Phosphor, blaugrün, etwas längeres Nachleuchten.

Sein Nebenan hat eine P7.

1.) Er hat ein Problem in der rechten Hochspannungskiste (wahrscheinlich)

2.) Er hat einen defekten Beam B in der Bildröhre (unwahrscheinlich)

Dass der Strahl wegen fehlerhafter Ablenkung im Abseits steht wurde durch Messung an den CRT Anschlüssen schon ausgeschlossen.

Als nächstes wird nun das Netzteil repariert, anschließend die Hochspannungsaufbereitung des Beam B untersucht.

nette Grüße

Martin

File Attachments

1) [555-5.jpg](#), downloaded 3112 times
