
Subject: Aw: Tek 555 "Triple Nickel"

Posted by [wellenkino](#) on Fri, 08 Mar 2013 19:01:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hallo alle,

Großwaschtag oder so.... das muß sein

Das Ganze soll dann einen sauberen gepflegten Eindruck machen, d.h. auch kein Dreck in den Ritzen.

Seine Regeldiode 2AS15A hat er bekommen.

Als nächstes kleines Malheur wurde ein verschlissener Netzschalter erwischt, hier waren einseitig 10 Ohm zu messen als Ersatz für Durchgang, = Austausch. Das Röhren-Milliohmometer reagiert auf solche Dinge sehr heftig Schleichende Kontaktgabe, führt zu Hitze, Unterspannung und Fehlern aller Art durch Unterversorgung.

Das Lämpchen war auch defekt und wurde erneuert.

IG Martin

File Attachments

- 1) [p-555-2 001.jpg](#), downloaded 2754 times
 - 2) [p-555-2 003.jpg](#), downloaded 2706 times
 - 3) [p-555-2 004.jpg](#), downloaded 2720 times
 - 4) [p-555-2 007.jpg](#), downloaded 2767 times
-