
Subject: Aw: AEG Geatrix ... ?

Posted by [MIRAG](#) on Sun, 07 Apr 2013 19:00:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ein großes Dankeschön erstmal für die informativen Antworten.

Das Gerät wurde die letzten 50 oder 60 Jahre auf dem Dachboden gelagert.

Ich habe gestern mal das Chassis heraus geschraubt um mir ein Bild zu machen, was mir bevorsteht (oder vielleicht auch nicht...). Und da muss ich sagen, naja, ich habe großen

Respekt vor dem alten Gerät. Da habe ich mir was vorgenommen. Die beiden Drehkondensatoren sind fest (ganz flache, sog. "Quetsch-Drehkos"?), d.h. die Trommelskala dreht sich auf der Achse. Auch klemmt die eine Spule ein bisschen.

Ich wiederrufe erstmal die Aussage, dass am Empfänger alles original ist. Vermutlich hat es den Trafo schonmal erwischt, die RGN 354 hat es demontiert und die Thermosicherung hat ausgelöst. Das schlussfolgere ich daraus, weil die RGN 354 eine Papier Banderole trägt, mit der Aufschrift "Max Steinbach - Gut - Brauchbar - Defekt - 10/26". Max Steinbach war damals der Besitzer des örtlichen Radioladens.

Die Thermosicherung wurde mit einer Feinsicherung überbrückt (-> folgendes Bild).

Welche Auswirkungen hat das auf den Betrieb, wenn ich den Kondensator mit Sternchen abknipse?

File Attachments

1) [DSCN7875e.jpg](#), downloaded 1654 times
