

---

Subject: Aw: Neuberger RPM 370

Posted by [ocean-boy 204](#) on Fri, 10 May 2013 12:06:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Michael,

wenn ich mich richtig erinnere, haben die Instrumente unten am Magneten einen Kurzschlußbügel zum abgleichen, deswegen lohnt ein 2.Gerät auf keinen Fall.

Widerstände des Teilers außer Toleranz, sollte man natürlich ersetzen.

Ich habe bei meinem RPM370 das defekte -Ug Instrument durch ein modernes Rechteckinstrument ersetzt, man muß nur den direkten Vorwiderstand an den Innenwiderstand des Instrumentes anpassen.

Bei meinem RPM370 blättert der graue Decklack ab, deswegen wäre ich mit der Reinigung vorsichtig.

MfG

Volker

---