

---

Subject: Blaupunkt Florida

Posted by [Erich Griebel](#) on Fri, 17 May 2013 09:02:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bei meinen Blaupunkt Florida ist der Widerstand von Anode zum Bandfilter bei der 2. EF89 verbrannt.

Wegen Schluss im Röhrensockel. Kann mir jemand sagen welchen wert der Widerstand hat. Im Schaltbild nicht zu finden.

Ich vermute das es mehrere möglichkeiten gibt.

MFG Griebel

---