

---

Subject: Aw: koffertonband

Posted by [Anode](#) on Sun, 04 Aug 2013 20:40:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Herr Griebel,

das ist ein bekanntes Philip Phänomen. An anderer Stelle waren auch einmal die Ursachen für dieses Zersetzen des Gummis zu lesen. Ich finde den Link aber gerade nicht.

Ich habe hier zwar das originale Manual des Geräts, aber leider sind dort nur die Philips Nummern angegeben. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten:

- 1.) Mit einem Seil die Längen der originalen Riemen abzuschätzen und zu bestellen. Das funktioniert im allgemeinen recht gut. Ich habe da auch schon mit weitaus kritischeren Viderekordern gute Erfahrungen gemacht. Standardriemen gibts z.B. in der Bucht für kleines Geld.
- 2.) Jemand hat eine alte Vergleichsliste, z.B. von König Elektronik und schaut die Riemenmaße nach.
- 3.) Jemand hat das Gerät und kann nachmessen.

Viele Grüße, Dirk Becker

P.S.: Wenn Interesse am Manual besteht, rechne ich es klein und lade es hoch. Bitte melden!

---