

---

Subject: Aw: Nur scheinbar unbekannt ...

Posted by [vollbart2](#) on Sat, 01 Sep 2012 17:25:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Lieber Hartmut, Herr Dietz sagte mir heute, dass der rk4 doch eher ein RCX 1002 ist. Er sei damals als Zwischenlösung gebaut worden. Die Bausteinserie 66 war gut verkäuflich und der rk5 war noch nicht soweit. Ursprünglich war der rk4 mit GD 175 in der Endstufe bestückt, die aber sehr anfällig waren. Die wurden dann schnell ausgetauscht. In die RCX 1002 kamen dann französische Typen BDY 35. Als diese dann auf der Embargoliste standen, gab es einen Ersatztyp: HDY 53. Diese waren aber nichts weiter wie umbenannte BDY 35, meint er.

Viele Grüße, Bert.

---