Subject: WISI 57R2 Detektorempfänger

Posted by EMUD on Mon, 04 Nov 2013 11:01:10 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,

ich habe hier einige Fragmente eines WISI 57R auf dem Tisch.

Gehäuse: Presstoff mit eingenieteten 4mm Buchsen. Buchsen sind durch gestanzte Messingbleche verbunden. Es gibt ein Halteblech (auch Messing) für die Schwingkreisspule, das 2., diagonal an der Kopfhörerbuchse, fehlt (abgebrochen).

Die Schwinkreisspule hat ca. 350 uH, was auf einen Drehko (Quetscher) von 300pF schließen läßt. Hat jemand ein Foto von den Innereien? Woraus war die Bodenplatte?

Vielen Dank für die Mithilfe

**EMUD**