

---

Subject: Aw: Frage zum FM Abgleich LOEWE OPTA Hellas  
Posted by [Einohrhase](#) on Sat, 30 Nov 2013 09:25:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Dirk,

das ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich, was Du da recherchiert hast! Danke!

An meinem Gerät habe ich bislang außer einem kleinen Test keine Arbeiten durchgeführt. Die Koppelkondensatoren vor den Endröhren wurden schon zu "Lebzeiten" des Gerätes erneuert - so dass keine Gefahr der Überlast bei einer Inbetriebnahme besteht - und sowohl Demodulator als auch Oszillator enthalten "no servicable parts", so dass sich die Funktion auch nach einer Revision nicht wesentlich ändern wird.

Fakt ist, dass die AFC wie beschrieben funktioniert, lediglich bei einer manuellen Abstimmung liegt das Maximum "zu weit rechts". Also werde ich ohne eine Abgleichanleitung nicht weiter kommen.

Daher nochmals meine Frage und Bitte:

Besitzt jemand Serviceunterlagen zum Hellas 2841, 3841, 3842 Stereo oder 4791 Stereo? Die Grundschaltung ist bei allen Geräten identisch. Parallel werde ich diese Suche in den Anzeigentzeil stellen.

Danke,

Jörg

---