
Subject: Aw: SCHAUB Junior 50, Radio von 1950
Posted by [röhrenradiofreak](#) on Sun, 19 Jan 2014 19:39:27 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das geht natürlich in die richtige Richtung, ist aber insofern problematisch, als dieser Hinweis verlorengehen kann.

Meiner Meinung nach ist es wichtiger, so weit wie möglich dafür zu sorgen, dass die genannten Anschlüsse ungefährlich sind. Also alle Anschlüsse mit Y1-Kondensatoren versehen, die so angebracht sind, dass eine Verbindung zwischen Buchse und Chassis auch bei Drahtbruch, Versagen einer Lötstelle und dergleichen ausgeschlossen ist. Dass der Berührungsschutz des Gehäuses und der Bedienelemente bei einem Allstromgerät besonderer Beachtung bedarf, ist weiter oben schon gesagt worden.

Lutz
