
Subject: Aw: SCHAUB Junior 50, Radio von 1950
Posted by [ocean-boy 204](#) on Thu, 23 Jan 2014 22:16:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

Zitat:Beim Nordmende Super 350-10GW, also einem Allstromgerät, ist laut Schaltplan auch der mittlere Stift der TA-Buchse direkt mit dem Chassis verbunden. Wenn das kein Fehler im Schaltplan ist, frage ich mich, wie mit diesem Gerät jemals gefahrloser Plattenspieler-Betrieb möglich war.

Wie Röhrenradiofreak weiter oben geschrieben hat, hatten diese Geräte einen Hinweis auf der Rückwand: "Nur Plattenspieler nach DIN verwenden". Die gemeinten Plattenspieler waren berührungssicher. Das Problem ist, das später Plattenspieler erschienen, die auch geänderten DIN-Normen entsprachen, aber nicht mehr berührungssicher waren. Der Laie geht davon aus, das ein im Fachhandel erworbenes Gerät DIN-Normen entspricht und es somit diese Bedingung erfüllt. Meiner Erinnerung nach gab es in der Funkschau in den 70ern einen kurzen Bericht zu dieser Problematik.

M.f.G.
Volker
