
Subject: Aw: Mende 50G oder 50N

Posted by [Mario_nks](#) on Wed, 19 Feb 2014 07:41:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich habe den 2M Widerstand an der RE134, sowie den 5nF Kondensator getauscht (der ist ein neuer WIMA 4,7nF), was aber keine Besserung bringt. Anodenstrom habe ich noch keinen gemessen aber ich gehe davon aus, das hier alles paßt, da die RE134 neuwertig ist. Die Negative Gittervorspannung beträgt -18V (+-2V)

Ich habe auch schon andere Lautsprecher probiert, aber das Problem bleibt.

@ Volker ich würde gern dein Angebot annehmen und die Widerstände aus deinem 138W nehmen.

MFG

Markus
