
Subject: Aw: Rohde & Schwarz MSDC2
Posted by [Tonmann](#) on Wed, 26 Mar 2014 18:05:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tipp:

Das Multiplexsignal ist asymmetrisch, da im Falle von RDS rund 57KHz da durch gehen, zuviel für einen Übertrager. Die Beiden Kleintuchel am Ballempfänger bieten nur ein Monosignal, auch wenn irrtümlich L+R draufsteht.

Ich hatte selbst mehrere EU6201, davon war nur noch einer geradeso brauchbar. Die anderen mußten überholt werden, da aufgrund Bauteilealterung nichts mehr stimmte - viel Geld für Schrott ausgegeben, da nach einer Grundüberholung mind. 4 Stunden zum Abgleichen gebraucht werden, kosten bei R&S im Werk über 2.000,-€uronen!

Der Telefunken EBU 3137 klang besser und war rasch betriebsbereit, jetzt nutze ich einen Studer A726, einfach traumhafter Empfang, Stabilität und Klang!

Rudolf
