

---

Subject: Aw: Röhrenregeneration

Posted by [Getter](#) on Tue, 18 Sep 2012 20:35:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

das Neuberger 370 mit seiner Einweggleichrichtung, seinen 'weichen Spannungen' und fehlender Strombegrenzung ist für die Reg. von Leistungsro denkbare ungeeignet - für zB. eine RE084 mag es aber wohl funktionieren, wenn man noch eine Strombegrenzung einfügt, zB. passende Glühlampen in Reihe zur Anodenspg.

Ist aber wirklich nicht ideal !

Das Neuberger 375 bietet etwas bessere Rahmenbedingungen, aber auch ihm fehlt eine Anodenstrombegrenzung und jegliche Stabilisierung. Im Fehlerfall riskiert man die Zerstörung der eingebauten Messwerke und weiterer Bauelemente.

Separate Spannungsquellen, einstellbar, stabilisiert und mit elektronischer Strombegrenzung sind hier die einzig vernünftige Lösung.

Grüße aus HH !

---