

---

Subject: Aw: Telefunken T 898 WKK

Posted by [Getter](#) on Wed, 19 Sep 2012 11:06:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo an alle,

da das Gerät offenbar etwas verkleinert wurde, wäre nun auch noch eine Rückansicht und die Maße der Rückwand interessant - entweder wurde die Rückwand ebenfalls etwas verkleinert, oder der Spalt zw. RW und den Gehäuseseiten muss sichtbar sehr klein geworden sein.

Vielleicht wurde einfach die RW als Referenz dafür genommen, wie groß das neu gebaute Gehäuse werden musste, und das ist sehr knapp (präzise) ausgeführt worden, so dass die RW noch gerade (genau) hinten hineinpasst.

Ist der LS noch original und dessen Magnet oben mittels Blech am Gehäuse befestigt ?

Diese Teile wären ja mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einem schweren Gehäuseschaden zB. durch herabstürzende Trümmer ebenfalls beschädigt worden. In dem

Zusammenhang erstaunen auch die noch heilen Skalen.

Grüße aus HH !

---