
Subject: Aw: RPM 370 Röhrenprüfgerät
Posted by [wellenkino](#) on Fri, 19 Sep 2014 14:25:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Debo schrieb am Fr, 19 September 2014 08:48 so ab etwa 200V aufwärts kommt es zu zuckenden Zeigerausschlägen des Hauptinstrumentes J5. Dabei steht der Prüfschalter noch nichtmal auf "RM".,

hallo DeBo,

zuckende unregelmäßige Impulse, das kennen wir doch von vielen alten Messgeräten die einen Kondensator mit einem Isolationsdurchbruch an Bord haben. Ich würde das Instrument aus Sicherheitsgründen ablöten und einen Ersatzwiderstand dafür setzen, dann mal mit dem Oskar schauen wo es zickt und den Lümmel austauschen. Ich hoffe sehr, daß es nicht der Netztrafo ist, die können das auch.

IG Martin
