

---

Subject: Grundig Satellit 700

Posted by [Ulrich Piefke](#) on Thu, 25 Sep 2014 15:15:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

bei meinem Satellit 700 ist der AM-Bereich ausgefallen. Nachlöten und intensive Fehlersuche haben keine Abhilfe gebracht. Kann vielleicht jemand einen Tip geben oder wer könnte einen solchen Empfänger reparieren?

Viele Grüße und Dank im voraus

Ulrich Piefke

---