
Subject: Mende Weltklasse 1933

Posted by [IngoR](#) on Mon, 10 Nov 2014 20:10:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo liebes Forum,
nachdem ich hier schon lange registriert bin, aber noch nicht wirklich viel von mir gegeben habe, kommt jetzt gleich die Bitte um Hilfe.

Ich konnte vor ca. 2 Wochen einen Mende WK von 1933 erwerben. Nachdem ich diverse Kondensatoren ersetzen musste, einige Unterbrechungen beseitigt habe, die Röhren getestet habe, kam die Wiederinbetriebnahme. Es stimmen die grundlegenden Spannungen und das Radio gibt auch etwas von sich. Nur ist die Eingangsempfindlichkeit sehr schlecht (höchstens auf dem Niveau eines mittelprächtigen Einkreisers). Was mich am meisten wundert, die Rückkopplung funktioniert nicht. Der Rückkopplungskondensator hat keinen Schluss, die Verbindung von der Anode der RENS1284 zum Rückkopplungs-C ist da, ebenso ist die ohmsche Verbindung über die Spule zur Masse messbar. Aber die Betätigung des Rückkopplungs-C hat überhaupt keinen Einfluss auf den Empfang. Leider verwirrt mich das Spulengewirr, das Mende dort fabriziert hat. Im Anhang das Schaltbild. Wer hat einen Tipp, wie ich weiter vorgehen kann?

MfG

Ingo Rosenblath

File Attachments

1) [Mende_WK_klein.jpg](#), downloaded 875 times
