

---

Subject: Aw: Mende Weltklasse 1933

Posted by [Anode](#) on Tue, 11 Nov 2014 20:40:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo IngoR,

der Rückkopplungskondensator sollte auf jeden Fall geprüft werden. Fall kein Kapazitätsprüfgerät zur Hand ist, einfach einen mal einen Festkondensator von ~300pF über den Rückkoppelkondensator löten (oder nur halten). Da sollte auf jeden Fall ein Unterschied hörbar sein.

Ansonsten mal ohmisch die Rückkoppelspulen messen. Man sollte L, M und K schon deutlich anhand des Wicklungswiderstandes unterscheiden können.

Viele Grüße

Dirk

---