

---

Subject: Aw: Drahttongerät - Spulen verzogen  
Posted by [Elektron](#) on Wed, 03 Dec 2014 09:23:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
habe eigentlich keine großen Verformungen festgestellt, nur das bei ein paar  
Spulen sich scheinbar der Innendurchmesser verkleinert hat.  
Diese gehen dann nur ganz schwer auf den Wickelteller.  
Als Abhilfe reichte es die Spule Innen mit Schmiergelpapier zu bearbeiten.

Bei einer Legierung werden versch. Metalle gemischt und da es sich vermutlich um eine  
Legierung (Zinkguss) handelt  
kann es schon sein das bei falscher Lagerung (Feuchte, Hitze bzw. Kälte usw.) eine  
Verformung auftreten kann ?

Gruß  
Roland  
[www.radiofundgrube.de](http://www.radiofundgrube.de)

---