
Subject: Aw: Drahttongerät - Spulen verzogen
Posted by [Anode](#) on Tue, 09 Dec 2014 07:25:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wir haben jetzt eine etwa 1mm starke Gummischeibe passend zugeschnitten und auf den Antriebszylinder gelegt. Die Spule sitzt jetzt etwas höher und schleift nicht mehr. Trotzdem würden mich die Erfahrung von anderen zum Höhengschlag der Spulen sehr interessieren. Mechanisch läuft das Gerät jetzt wieder ziemlich gut. Als nächstes braucht die Elektronik noch eine Überholung. Weils so schön ist, gibts auch gleich ein Youtube-Video dazu.

Viele Grüße

Dirk

Youtube Video:

File Attachments

1) [Spulen_Schaub_Supraport_Gummischeibe.jpg](#), downloaded 1331 times
