
Subject: Aw: Grundig Satellit 2100

Posted by [Raumwelle](#) on Thu, 01 Jan 2015 17:45:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Lutz,

vorbehaltlich möglicher Unterschiede zwischen beiden Ausführungen habe ich die verfügbaren Infos zum 2000er noch nicht im Detail studiert.

Interessant wäre für mich die Frage, ob und ggf. wie man - mit wenig praktischer Reparaturerfahrung - den 2100-Tastensatz zur Grundreinigung zerlegen und auch wieder zusammensetzen könnte.

Vielleicht kann jemand aus diesem Forum dazu hilfreiche Hinweise (Reihenfolge, kritische Stellen) geben, der diese Aktion schon einmal praktiziert hat.

Dann kann ich immer noch überlegen, es doch erst einmal mit Reinigungsspray zu versuchen, bevor ich "unumkehrbare Zustände" im Radio erzeuge.

Gruß,
Wolfgang
