

---

Subject: Aw: Klein&Hummel Radiotest MS-5 Schaltplan/Unterlagen gesucht  
Posted by [Storm](#) on Tue, 10 Feb 2015 15:51:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Radio-Aktiv,

ich habe bis jetzt noch keine AZ41-Versionsunterlagen auftreiben können. Mein Gerät liegt z.Zt. ebenfalls offen auf dem Basteltisch, ich beschäftige mich aber gerade mit anderen Dingen. Ich bin aber damals mit der Schaltplanversion des Nachfolgers ziemlich weit gekommen, die Unterschiede sind nicht sehr groß. Leider schwingt bei mir der K-Oszillator (FM-Bereich) mit der ECC85 nicht und ich habe noch nicht herausfinden können warum. Verwirrt hatte mich seinerzeit die Tatsache, dass im Schaltplan der neuen Version die Lk-Spule abgleichbar ist, denn das ist definitiv in der AZ41-Version NICHT der Fall. (Bilder von weiteren AZ41-Version Besitzern bestätigen das) Es fehlen auch eine ganze Menge an Abblockdrosseln um den K-Oszillator, die in der neuen Version wohl hinzugefügt worden sind.

Frage: Schwingen Ihre K-Oszillatoren?

Gruß,

Storm

---