
Subject: Aw: nicht mehr beweglicher Skalenzeiger
Posted by [GFGF Archiv](#) on Fri, 12 Oct 2012 19:47:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Bert,

die Anordnung des AM 3-fach Drehkondensators auf dem Chassis bei Heli RK erspart Dir grundsätzlich nicht die fast komplette Demontage. Am meisten musst Du dabei auf das Skalenseil aufpassen, Bastellösungen ohne Demontage des Antriebes halten meist nicht lange vor. Mit Geduld und Spucke, lösen der vorderen Drehko-Schrauben und vorsichtigen Hochdrücken/ biegen des Drehko bekommt man den Antrieb gelöst.

Gruss Ingo
