
Subject: Aw: Klein&Hummel Radiotest MS-5 Schaltplan/Unterlagen gesucht
Posted by [Radio-aktiv](#) on Sun, 12 Apr 2015 09:29:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

es gibt wieder ein paar Infos zu dem AZ41 Gerät. Eine AZ41 war doch noch defekt bei mir. Schlechte Werte, auf dem zweiten System. Die Anodenspannung im Gerät war viel zu klein. Da ich zwei Geräte habe, konnte ich das im Vergleich gut bemerken. Ich habe die Werte dokumentiert:

Nochmals meine Bitte: Gesucht sind immer noch der Schaltplan/ Unterlagen für die AZ41 Version des MS-5.

Grüße
KHG

File Attachments

1) [Messung_AZ41_verschiedener_Verschleiß.jpg](#) , downloaded 1265 times
