
Subject: Aw: nicht mehr beweglicher Skalenzeiger
Posted by [deltamike55](#) on Thu, 18 Oct 2012 16:30:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
nicht nur Radios jenseits der ehemaligen IGB haben mit verharztem fett zu kämpfen.

So hatte ich jüngst einen Nordmende Tannhäuser 55 mit festem AM-Drehko.

Erfahrungsgemäß ist es die bessere und sauberere Lösung, die 3 Drähtchen abzulöten, den Drehko loszuschrauben, anschließend das Seilrad zu lösen und mit einem dicken Schraubenzieher an Ort und Stelle fixieren (!!)

Danach verfahren wie oben beschrieben.
Zeitaufwand bis zum komplettem Einbau bei mir ca. 1 Std.

Gruß, Dieter
