
Subject: Aw: Widerstand raucht ab saba 3ds freiburg
Posted by [ocean-boy 204](#) on Wed, 15 Jul 2015 20:28:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

5kOhm Widerstände liegen im Anodenkreis der ECH81 und EF89. Wenn diese verbrennen hat der 10nF Siebkondensator hinter dem Widerstand einen Schluß. Sinnvollerweise sollte man diese beiden Kondensatoren ersetzen. Einer könnte der Kondensator mit schwarzer Hülle und weißer Vergußmasse sein, wenn dessen einer Draht an den Widerstand geht und der andere an Masse.

MfG
