

---

Subject: Aw: Unbekannter Endtransistor

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Fri, 28 Aug 2015 16:47:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bei der Reparatur solcher Endstufen gibt es mitunter unangenehme Überraschungen. Oft werden die erneuerten Endstufentransistoren gleich beim Einschalten oder nach kurzer Zeit wieder zerstört. Deshalb sollte man auch die Bauteile in der Ansteuerung überprüfen, denn oft liegt dort die eigentliche Fehlerursache. Beim ersten Einschalten ist es sehr hilfreich, für eine Strombegrenzung in der Betriebsspannungszuführung zu sorgen, z.B. mit einem kleinen Widerstand. Sollte die Endstufe dann immer noch hohen Strom ziehen, fackelt beim Einschalten dieser ab, die neuen Endstufentransistoren aber bleiben heile.

Viel Erfolg

Lutz

---