
Subject: Aw: Unbekannter Endtransistor
Posted by [Abraxas](#) on Tue, 01 Sep 2015 18:42:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

danke an alle für die engagierte Hilfe! Ich werde jetzt den Weg mit zwei TIP 31 gehen (sind bereits bestellt), sie probeweise mit Schutzwiderständen einsetzen und schauen, messen und hören, was passiert. In Kürze müsste auch das bestellte Service Manual bei mir eintreffen, so dass auch evtl. Nachgleicherarbeiten am NF-Teil möglich sind - pro Kanal gibt es dort zwei Trimmer.

Vielleicht war der PT 1010 tatsächlich eine Art Zweite Wahl und darum billiger - aber auch das hat Kuba nicht vor der Insolvenz bewahrt...

Sobald ich mit dem Gerät weitergekommen bin, werde ich natürlich hier berichten.

Grüße

Abraxas
