

---

Subject: Aw: Unbekannter Endtransistor  
Posted by [Getter](#) on Tue, 27 Oct 2015 17:20:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Abraxas,

danke für die Rückmeldung !

Wer jetzt mit einem PT1010-Problem im Netz sucht, wird eine Lösung finden

Und 'danke für die Blumen' .... allzuviele grundsätzlich verschiedene Konzepte bei Endstufen mit Bipolar-Transistoren finden sich in Geräten der UE nicht; hier war zudem bekannt, dass beide Endstufen-Tr npn sind, es sich also um eine Quasi-Komplementär-Endstufe handelt - und zusammen mit den 4 Endstufen- Si ergibt sich das Bild. Für alles Grundsätzliche kann man sich dann die Servicedokumentation eines beliebigen anderen Gerätes mit gleichem Konzept nehmen und so auch alles im vorliegenden Gerät verstehen, zu dem man keine Service-Doku hat. Das vorliegende Gerät braucht man dazu ja gar nicht zu haben, sofern gewisse Infos vorliegen, wie in diesem Fall. Im Ergebnis reichte also völlig aus, dass ich hier einige Dokus zu Saba, Grundig, Telefunken, etc. habe und dort habe ich hineingesehen. Das war schon alles....

Grüße aus HH !

---