

---

Subject: Aw: FUP 1 Neuwirth

Posted by [Getter](#) on Sat, 26 Dec 2015 14:01:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So, wie es aussieht, war auf dem linken Bereich ein großer Abschirm-Deckel. Ist der weg ? Wenn ja, dann ergibt sich ein ganz anderes Problem, der müsste dann erstmal nachgebaut werden, HF-dicht schließend !

Jedenfalls sieht es links so aus, als wenn es die Oszillator-Sektion ist. Und wenn das so ist, dann muss da natürlich irgendein aktives Bauteil sein... Transistoren sehe ich nicht, also soll dort vielleicht tatsächlich eine DC90, DC96 oder eine 3A5 / DCC90 aktiv werden. Ein scharfer Blick auf die Beschaltung des Sockels wird das verraten !

Von der Mitte etwas rechts scheinen Quarzfassungen zu sein, die ziemlich gerupft daherkommen - auch das könnte die Funktion empfindlich stören - gegen akuten Quarzmangel stelle ich nachher mal ein Angebot in die Börse dieses Forums.

Grüße aus HH !

---