
Subject: Aw: FUP 1 Neuwirth

Posted by [EMUD](#) on Mon, 28 Dec 2015 08:04:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Getter,

habe mittlerweile den Schaltplan des Oszillators rausgezeichnet, es fehlt in der Tat eine DC96.
Im Gerät sind somit 3 DC96 verbaut.

Der Abschirmdeckel lag noch im Gehäuse, daher nicht fotografiert. Neben den üblichen
Wackelkontakten sind alle Funktionen ok, leider
ist aber das Anzeigeinstrument defekt (unterbrochen).

Somit bleibt (nur) noch die Suche nach einem 20uA Instrument (steht drauf) sowie den
Serviceunterlagen. Es scheint sich hier um die
erste Version dieses Gerätes zu handeln, über die ich auch im Netz noch nichts gefunden
habe.

Besten Dank und einen guten Jahresübergang

EMUD
