
Subject: Aw: Tipps zu Bandfilter, Körting VE Super-Vorsatz VS1220W
Posted by [Schuldink](#) on Sun, 31 Jan 2016 12:59:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo KHG,

Auf dem Foto ist zu sehen dass die Spulen noch in Ordnung sind.
Darum würde ich ein neues Gehäuse für die Spulen machen.
Das Metall dass nur für die Abschirmung(?) gedient hat, würde ich ersetzen durh Blech.

Grüsse,

Bert
