
Subject: Saba Radio Meersburg Automatik 9

Posted by [Erich Griebel](#) on Wed, 23 Mar 2016 17:44:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo!

Ich habe eine Frage: Bei meine Saba Meersburg 9 läuft der Motor zu langsam.
Und wenn ich die Taste los lasse, zugelt er immernoch. obwohl alles leichtgängig ist.
Kondensator mit 0,35 UF ist ok. ECL 80 hab ich ersetzt. Auch die EPC 80 hab ich
ausgewechselt. jetzt bin ich mit meinen Latein am Ende.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.

Ich selbst bin kein gelernter Rundfunkmechaniker. Ich habe mir alles selber angeeignet.
Gerät spielt sonst einwandfrei. Es wäre halt schön wenn die Automatik wieder ginge.
Im vorraus für die bemühungen Herzlichen Dank...

Mfg Griebel
