
Subject: Becker Autoradio MEXIKO

Posted by [manfrededermann](#) on Mon, 09 Feb 2015 12:22:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich braeuchte Informationen ueber den mechanischen Sendersuchlauf des Becker Mexiko, Ferigungsnummer 940677. Wenn mir jemand eine Funktionsbeschreibung geben koennte, waere mir sehr geholfen.

Die eigentliche Empfaengerfunktion ist ok, ebenso ist der Umrichter komplett restauriert und liefert gute Spannungswerte.

Das Schaltrelais des Sendersuchlaufes spricht zwar bei Tastenbetaetigung an, haelt sich aber nicht und faellt sofort nach Loslassen der Taste wieder ab. Ruecksprung nach Skalendurchlauf ist ok.

File Attachments

1) [P1010001.JPG](#), downloaded 784 times

2) [P1010002.JPG](#), downloaded 786 times

3) [P1010004.JPG](#), downloaded 788 times

Subject: Aw: Becker Autoradio MEXIKO

Posted by [Miro](#) on Mon, 09 Feb 2015 21:13:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Herr Edelmann,

haben Sie die richtige Schaltung?
Wenn nicht, koennte ich Ihnen diese schicken.

Grüße

Michael Roggisch

Subject: Aw: Becker Autoradio MEXIKO

Posted by [Anode](#) on Tue, 10 Feb 2015 06:42:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Eine genaue Typenbezeichnung waere hilfreich. Die 940677 scheint mir die Seriennummer zu sein und wenigstens ich kann daraus nicht auf die Type schließen. Zum Becker Mexiko gaebe es sicher einiges zu schreiben. Ich wuerde auch mal die Funkschau durchsuchen, dort ist das irgendwo beschreiben.

Viele Grüße

Dirk

Subject: Aw: Becker Autoradio MEXIKO
Posted by [Miro](#) on Tue, 10 Feb 2015 07:33:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Dirk,

die Fertigungsnummer ist die Typ und Serienbezeichnung. Diese geht ab 84690, ab 918062, ab 929050, ab 941280, ab 945591 bis - ab 953000.

Ich habe diese Schaltungen. In der Funkschau gibt es auch einen Artikel über das Autoradio und deren Funktion.

Wenn gewünscht, kann ich die sehr umfangreiche und komplette Serviceanleitung mit Abgleichanweisung für Automatic Geräte der Fa. Wandel und Goltermann sowie für das Telefunken Autoradio II S 61 Selektor Autosuper ausleihen. Diese Automatic ist ein amerikanisches Patent und daher sind die Funktionen bei Becker, Wandel und Goltermann und Telefunken Autoradios identisch.

Viele Grüße

Michael Roggisch

File Attachments

- 1) [Dok1.docx](#), downloaded 722 times
 - 2) [Dok2.docx](#), downloaded 664 times
-

Subject: Aw: Becker Autoradio MEXIKO
Posted by [GFGF Archiv](#) on Tue, 10 Feb 2015 15:33:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bevor das grosse Rätselraten weitergeht sende ich Ihnen mal Schaltbild und Abgleich zum Becker. Meines Erachtens ist der Abgleich des Gerätes und des Gleichstromverstärkers wichtig, sonst hätte er nicht einen solchen Platz in der Serviceanleitung. Vielleicht liegt dort ja der Fehler. Besonders genau würde ich mir P 2 und P 3 anschauen, da soll es auch gerissene Widerstandsbahnen geben.... den Funkschau Artikel steuere ich bei, wenn mir Jemand den Jahrgang verrät.

Gruss Ingo Pötschke

File Attachments

- 1) [1 7136.jpg](#), downloaded 729 times
 - 2) [1 7137.jpg](#), downloaded 659 times
 - 3) [1 7138.jpg](#), downloaded 610 times
 - 4) [1 7139.jpg](#), downloaded 602 times
-

Subject: Aw: Becker Autoradio MEXIKO
Posted by [GFGF Archiv](#) on Tue, 10 Feb 2015 15:44:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich ergänze mit der Funktion - von Becker beschrieben.
Für die mechanischen Einstellungen gibt es auch noch ein Extrablatt bei den Serviceanleitungen.

Gruss Ingo Pötschke

Subject: Aw: Becker Autoradio MEXIKO
Posted by [manfrededermann](#) on Tue, 10 Feb 2015 17:33:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Lieber Herr Poetschke, lieber Herr Roggisch, werte Kollegen,

ich habe Ihnen allen zu danken. Jetzt duerfte die Restauration sehr viel leichter sein.

Nochmals besten Dank und Gruesse

Manfred Edelman

Subject: Aw: Becker Autoradio MEXIKO
Posted by [Carlos](#) on Thu, 14 May 2015 20:25:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Herr Edelman,

die Stromaufnahme beim Mexico ist sehr hoch vor allem beim Suchlauf. Eine kleine Bleibatterie parallel zum Speisegerät löst das Problem.

Gruss Franz Rademacher.

Subject: Aw: Becker Autoradio MEXIKO
Posted by [röhrenradiofreak](#) on Fri, 15 May 2015 07:29:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das gilt vor allem beim Rücksprung des Suchlaufes. Da dieser funktioniert, würde ich nicht von einer zu schwachen Stromversorgung ausgehen.

Lutz
