
Subject: Neckermann Radio Brillant 101/30
Posted by [rumpelmoser](#) on Fri, 08 Jun 2018 16:17:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
wo kann ich das Schaltbild des o.g. Gerät bekommen?
mfg

Subject: Aw: Neckermann Radio Brillant 101/30
Posted by [10pf](#) on Sat, 09 Jun 2018 16:17:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo, fragen sie mal Herrn Stellmacher
http://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/index.php/Neckermann_Brillant_Phono_101/30_3938

Grüße Helmut Mähnert

Subject: Aw: Neckermann Radio Brillant 101/30
Posted by [Anode](#) on Sat, 09 Jun 2018 16:59:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was ist denn das für ein Hersteller? Das ist kein Körting Gerät? Auf rm.org gibts ganz vernünftige Bilder. Mit Neckermann sieht's im GFGF-Archiv sehr dunkel aus. Im Radiomuseum gibt es aber unter der Bezeichnung Brillant 20130 Art. Nr. 821/20 ein ganz ähnliches Geräte, dessen Schaltungsunterlagen laut Forumsbeitrag zum 101/30 passen und verfügbar sind. Seit einiger Zeit können ja auch Nichtmitglieder dort Schaltungen herunterladen.

Viele Grüße

Dirk

Subject: Aw: Neckermann Radio Brillant 101/30
Posted by [Anode](#) on Sat, 09 Jun 2018 17:08:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hier noch als Nachtrag:
Unter <https://www.gfgf.org/Forum/index.php?t=msg&goto=7058&> ; hatten wir einen ähnlichen Beitrag schon einmal zu einem Neckermann Gerät. Ist der Schaltplan vergleichbar?
Dann wäre es also auch ein Körting Gerät.

Viele Grüße

Dirk

Subject: Aw: Neckermann Radio Brillant 101/30
Posted by [röhrenradiofreak](#) on Sun, 10 Jun 2018 10:20:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Richtig, es ist definitiv ein Körting-Gerät. Im Radiomuseum.org findet man unter Modelljahr 1958/59 auch eine Reihe von Körting-Radios, deren Chassis diesem sehr ähnlich sind. Wenn auch die Röhrenbestückung gleich ist, könnte es sein, dass auch der Schaltplan passt. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht.

Der Typ Brillant 808 Ph aus dem anderen Beitrag ist ein ähnliches Gerät, nur zusätzlich mit eingebautem Plattenspieler. Beim Chassis kann man auf den Bildern im Radiomuseum einen Unterschied erkennen: Der Netztrafo sitzt beim 101/30 seitlich am Chassis, beim 808 Ph auf dem Chassis. Das muss nicht zwingend bedeuten, dass der Stromlaufplan abweichend ist, aber die Röhre EZ80 könnte an einer etwas anderen Stelle sitzen.

Lutz
