
Subject: Suche UKW-Teil vom ITT SCHAUB LORENZ TOURING INTERNATIONAL 103

Posted by [Raumwelle](#) on Sun, 07 Nov 2021 12:12:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Liebe GFGF-Gemeinde,

hat jemand ein Schlacht- oder defektes Radio, aus dem ich das UKW-Teil ausbauen und weiterverwenden kann?

Eine Reparatur der Mechanik (Ritzel rutscht durch) dürfte kaum möglich sein.

Wie gesagt, nur das UKW-Teil würde benötigt. Es sollte elektrisch und mechanisch ok sein, auch mit intakten Kernen.

Vielen Dank für das Nachsehen,

Wolfgang Heuer

File Attachments

1) [UKW-Teil ITT Touring 103.jpg](#), downloaded 523 times

Subject: Aw: Suche UKW-Teil vom ITT SCHAUB LORENZ TOURING INTERNATIONAL 103

Posted by [TR](#) on Sun, 07 Nov 2021 16:54:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Herrn Heuer:

Sie können von mir ein Teil-Gerät mit sehr gutem funktionierenden kompletten Chassis übernehmen. -Ggf.direkt abholen.-

Mit Gruss, M. Ehlert

Subject: Aw: Suche UKW-Teil vom ITT SCHAUB LORENZ TOURING INTERNATIONAL 103

Posted by [Raumwelle](#) on Sun, 07 Nov 2021 17:02:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Habe PN geschickt

Subject: Aw: Suche UKW-Teil vom ITT SCHAUB LORENZ TOURING INTERNATIONAL 103

Posted by [Raumwelle](#) on Mon, 08 Nov 2021 19:37:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Update:

Die Suche nach einem einzelnen UKW-Teil ist weiterhin gültig; ein komplettes und funktionsfähiges Radio-Chassis ist nicht erforderlich, es wäre schade um den nicht

gebrauchten "Rest". Danke
Gruß, Wolfgang Heuer

Subject: Aw: Suche UKW-Teil vom ITT SCHAUB LORENZ TOURING
INTERNATIONAL 103

Posted by [Raumwelle](#) on Tue, 09 Nov 2021 11:23:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Update:

Im Typ 101 und 102 soll das gleiche UKW-Teil verbaut sein. Von daher wird die Suche diesbezüglich erweitert.

Möglicherweise gelingt auch eine Reparatur durch "Nachschneiden" der Riffelung auf dem beweglichen Röhrchen mit scharfem Skalpell. Erste Versuche stimmen hoffnungsvoll.

Gruß,
Wolfgang Heuer

Subject: Aw: Suche UKW-Teil vom ITT SCHAUB LORENZ TOURING
INTERNATIONAL 103

Posted by [Raumwelle](#) on Sat, 13 Nov 2021 14:39:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Gerät ist mittlerweile wieder funktionsfähig, die Suche beendet. Suche kann gelöscht werden. Danke
