
Subject: Aw: Unbekanntes Bauteil
Posted by [wolters](#) on Wed, 28 Sep 2016 13:56:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Herr von Bechen,

vielen Dank für Ihre Antwort.

Ich habe vorhin einmal diese US Kondensatoren gegen neue mit den Werten 1nF und 2,5nF ausgetauscht was aber leider keine Veränderung herbeiführte.
Wie weit darf ich mit den Kapazitätswerten herunter gehen?
