
Subject: Motorkondensator Grundig TK830
Posted by [wolters](#) on Sat, 10 Jun 2017 10:53:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo liebe Forengemeinde,

ich bin seit einiger Zeit im Besitz eines TK830 von Grundig.
Leider fehlt der Motorkondensator und ich konnte bisher nicht herausbekommen was für eine Type verwendet wurde.

Auch in der Service Manual zu dem Gerät konnte ich nicht wirklich erkennen um was für einen C es sich handelt. Lediglich auf Bildern, die ich im Netz gefunden habe, konnte man erkennen dass der C 3 Anschlüsse hat aber mehr auch nicht.

Hier nun meine Frage(n)

- ist jemand im Besitz dieses Gerätes?
- welche Werte hatte dieser Kondensator?
- durch was lässt sich dieser Kondensator ersetzen?

Über Antworten zur Problembhebung würde ich mich sehr freuen.
