
Subject: Aw: Problem mit Klangregelnetzwerk
Posted by [wolters](#) on Sun, 18 Mar 2018 18:15:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So....die Schaltung ist geändert aber leider immer noch der Selbe Effekt wie vorher. Welche werte sollten die Koppel C's haben? Hab grade 47 nF eingesetzt.
Stereopotis hab ich leider keine zur Hand aber ich habe Schalter zur verfügung. Es würde sich ja anbieten je nur ein System zu Betreiben, halt für den entsprechenden Kanal. Aber das stresst die Kathode des abgeschalteten Systems zu sehr oder?
