

---

Subject: Aw: Problem mit Klangregelnetzwerk  
Posted by [Radio-aktiv](#) on Mon, 19 Mar 2018 16:29:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Alex,

aus der Ferne kann ich schlecht eine Diagnose geben, da ich Deinen Aufbau nicht so genau kenne. Bei Röhren kann es schon alle möglichen Verkopplungen geben. Es muss sich aber irgendwie lösen lassen, bzw eine klare Ursache haben.

Hier noch ein netter Artikel mit einer E88CC. Zum Schluss sind Daten genannt von 70dB Übersprehdämpfung. Der Autor spricht schon mal von Stereo im Beitrag. Wie die Übersprehdämpfung gemeint ist kann ich aber auf die Schnelle auch nicht so genau sehen.

<http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Rabus-VV/linev/linev.htm>

Grüße  
Karl

---