

---

Subject: Aw: EAW Amati - Probleme ohne Ende!  
Posted by [GFGF Archiv](#) on Sun, 27 May 2018 10:02:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
da ich zur Zeit nicht an meine digitalen Daten herankomme ist das hier Stückwerk...  
Die ECC 91 gab es in der DDR nicht, so dass der Tuner 2 EC92 haben müsste, zumindest  
ist das bei meinem Amati so.  
Das schließt aber nicht aus, das es vielleicht eine kleine Serie mit der ECC 91 gab-  
schließlich gab es die Röhren ist Westberlin und damals noch  
keine Mauer.

Gruss Ingo

Dirk gehe doch bitte mal alles durch zum Thema Amati, da müsste es auch Fotos geben....

---