

Hallo!

Ergänzen möchte ich noch aus einem Beitrag aus einem anderen ausländischen Forum, die Quelle liegt mir nicht mehr vor, daß die VCR-Kassetten umgearbeitet werden sollten!

So heißt es das das Bandmaterial der alten VCR-Kassetten vergleichsweise minderwertig ist.

Dies führt zu einem stärkeren Verschleiß der Videoköpfe!

Empfohlen wird der Austausch des Bandmaterials durch das Bandmaterial von VHS-HG Videokassetten!

Diese haben einen deutlich geringeren Bandabrieb (weniger Verschmutzung) und sind glatter, deshalb schmirgeln sie auch nicht die Videoköpfe runter.

Aufgrund der unterschiedlichen Banddicke kann es dazu kommen, das sich die Spielzeit der Kassetten etwas reduziert.

Gruß,
MonsieurTélévision
