
Subject: Aw: Russischer Röhrenprüfer L1-3
Posted by [RS237](#) on Wed, 28 Nov 2018 20:22:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Mario,
heute hatte ich das L1-3 wieder auf dem Tisch und wollte einige Überprüfungen durchführen.
Leider funktioniert die Steilheitsmessung nicht, bzw. es wird während des Prüfvorgangs (justierung mit P129) auf dem Hauptinsrtument kein Wert angezeigt.
Hast Du eine Erklärung zu der Funktionsweise der Steilheitsmessung?
Welche Spannungen müssen denn an welchen Bauteilen anliegen um die Schaltung zu überprüfen?

Gruss Peter

File Attachments

- 1) [Screenshot_2018-11-28-21-12-05.png](#), downloaded 1439 times
 - 2) [Screenshot_2018-11-28-21-11-33.png](#), downloaded 1417 times
 - 3) [Screenshot_2018-11-28-21-11-44.png](#), downloaded 1415 times
-