
Subject: Aw: Telefunken 330W Brummen
Posted by [ocean-boy 204](#) on Sun, 19 May 2019 20:13:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ist die Erdung der Heizwicklung in Ordnung?
Vielleicht Entbrummer defekt?

M.f.G.
