
Subject: Aw: Suche Schaltplan für Autoradio Sonolor Jet
Posted by [Getter](#) on Wed, 08 Apr 2020 23:15:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hab's zu den Radios verschoben, Überschrift und Untertitel angepasst.

Germanium-Transistoren können tatsächlich die eigenartigsten Fehler entwickeln. Oft nicht so ganz defekt, aber auch nicht mehr in der Art funktionierend, wie sie es sollen. Je nach Schaltung ergeben sich dann teils schwer zu deutende Fehlfunktionen. Sie können auch scheinbar ganz normal funktionieren, aber dabei ein stärkeres Rauschen erzeugen. Höher dotierte Halbleiter scheinen noch anfälliger für Alterung, als weniger hoch dotierte. Offenbar sollte man sie möglichst kühl und trocken lagern - die frühen Transistorgeräte also alle ab in den Gefrierschrank....
