

---

Subject: Aw: DKE-Teile

Posted by [Joerg Seidel](#) on Tue, 14 Jul 2020 12:21:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Gasthörer,

das könnte etwas seltenes sein. Aber im Bereich des Spulenkopplers fehlt etwas. Mit der VEL11 und dem Trockengleichrichter ist nur eine Nachkriegsversion 1947/48 von Brandt bekannt, leider gibt es kein Bild davon.

Ohne Rückwand ist das aber nur eine Vermutung. Vielleicht für einen DKE Sammler interessant.

MfG

Jörg

---